

**OBS!**

## **VIKTIG INFORMATION OM UTREDNING FASAD**

Vi har nyligen upptäckt nya sprickbildningar i fasaden på baksidan av huset Hjortronvägen 97-101. Det är långsidan mot grönytan till.

Då fasaden är under utredning kring om det kan finnas en rasrisk så **ber vi er som har uteplatser mot den sidan att inte beträda uteplatserna tills att vi vet mer kring skadorna.**

Vi har spärrat av området kring fasaden så länge tills att utredning och plan för ev. åtgärd finns.

Vi kommer löpande att informera kring utredningen när vi har mer information att delge i brevlådor och på föreningens hemsida [www.boitibble.se](http://www.boitibble.se).

Mvh:

Mikael Weidenhag/Förvaltare HSB BRF Tibble.

[mikael.weidenhag@hsb.se](mailto:mikael.weidenhag@hsb.se)