

Information om växtlighet mot fasader.

Styrelsen får många frågor från boende just nu gällande växtligheten mot fasader som efter projektet med kulvertbytet på Hjordronvägen succesivt plockats bort av entreprenören inför ny grässådd i samband med återställningen av marken.

Högväxande buskar/häckar som växer mot fasader har länge varit ett problem i föreningen av olika anledningar.

- Dels skymmer de sikten vid besiktning av fasaderna. De är också ett tillhåll för skadedjur. Tibble har stora problem med råttor i området.
- Högväxande buskar mot fasaderna måste regelbundet klippas ned av markentreprenören. Buskarna växer över fönster och skymmer sikten för boende vilket gör att detta blir en stor kostnad för föreningen. Det är samtidigt så att beroende på vilken typ av häck/buskar det rör sig om så ser det inte trevligt ut i området när dessa klippas ned då bladverket försvinner.
- Buskar/växtlighet med kraftig rotbildning riskerar att skada husgrunden om de står för nära fasaden.

Ambitionen från föreningen är att BRF Tibble fortsatt skall ha en vacker och inbjudande utemiljö. Dessa buskar/häckar har varit felplacerade från början. Därför kommer de att succesivt tas bort i samband med kulvertentreprenaden. De ersätts med växtlighet som är mer anpassade för att växa nära fasader. Detta tar dock lite tid innan det är helt färdigt. Det kommer att ske när återställningen av marken efter entreprenaden är helt återställd och det nya gräset har tagit sig.

Man kommer också att ta bort växtlighet som skymmer sikten vid korsningar för att minska olycksrisken med utspringande barn och biltrafik i områdena.

Mvh: Styrelsen BRF Tibble